

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908504/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**De: RAZAFINDRAIBE MIALY LALAINA**  
**ADRESSE : LOT BAT C32 AMPEFILOHA 0345874161, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8248TBG**

**USAGE EFFECTIF: VL**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/12/2021**