## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** GEORGES ALICE STEPHAN PRISCA ADRESSE: LOT ALATSINAINY, **Tél.** -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2083FE

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1800

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 878024/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 12/11/2021