

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAJAONARIVELO HERIMALALA  
**ADRESSE :** ANGLE RUE BIRHAKEIN PLLE 32/21-22 CAMPUS DES  
MANGUIERS, **Tél.** 034 16 202 75

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3908AF**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1445

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 864757/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/09/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS 30/10/2021**