

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RASOLONIRINA BERTHINE ARMANDE**

**ADRESSE : LOT ANKOFALAHY, Tél. -**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9422FD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-MANAKARA**

**RECU N° : 871412/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.  
Rasolomanana  
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS, 29/10/2021**