

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMANAMIHAJA BENARIVO

ADRESSE : LOT PN 02 BIS ANKADINDRATOMBO ALASORA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6616TAS

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3160

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 21 000

TVA : Ar 4 200

NET A PAYER : Ar 25 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 905100/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(08/12/2021)