

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMAHENINTSOA MARAULIN RIJASON  
**ADRESSE :** LOT 0211 C 0123 SECT 01 AMBOHIMANDAMINA, Tél. 034  
20 904 64

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7591MD**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4600

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 916353/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 18/11/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**