

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFENTERARIVO SOLOMANANTSOA JOCELYN
ADRESSE : LOT TSARAZAFY NORD VINANINONY SUD, Tél.
0347543595

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2469TAH

USAGE EFFECTIF: TMTPEPS

PLACE DEBOUT:

PTC : 1315

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 857882/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 23/09/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- CACHE POUSSIÈRE CREMAILLÈRE A REMPLACER
- FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
- PATTE MOTEUR D A REMPLACER
- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- COMMODO A REMPLACER
- SILENT BLOC BARRE ANTI ROULIS EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA HUBERT Opérateur : NY ANDO Miary Sandy	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 01 MOIS	
--	---	--