DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915432/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: ETABLISSEMENT MILLOT

ADRESSE: LOT 22 RUE RAJAOFERA 0347522414 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 6281TAE MARQUE :NISSAN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: CTTE **TYPE**: J9200 **CARROSSERIE**: BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :13 N°SERIE DU TYPE:...D002187

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: QD32175675

PTC :2740 PAV :1843 CU :897

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 30/04/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 29/10/2019

PATENTE: - ANI: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 17/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:915432/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: ETABLISSEMENT MILLOT DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6281TAE

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 2740 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 12 000