



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912154/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RANORONIRINA JEANNINE

ADRESSE : VILLA 04 PANORAMIQUE PALISSANDRE

TELEPHONE : 032.11.114.76

PROFESSION :HYDROTHERAPEUTHE

NUM IMM : 4442TBH

MARQUE :SSANGYONG

COMMUNE : MASINANDRIANA ANKADIKELY ILAFY

GENRE : VP

TYPE : FA2MD1

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:2PO25712

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2350

PAV :1660

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 13/11/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO Chrésus

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4442TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2350

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000