DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906038/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 09/11/2021

NOM: CORPORATE RENT

ADRESSE: IMM DZAMA ANOSIBE ANGARANGARANA 0330428722 **TELEPHONE**:

PROFESSION:-

NUM IMM: 0348TBM **MARQUE**: ISUZU **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : FRV347 CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :31 N°SERIE DU TYPE:JALFVR347F7000413

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 666608

PTC :17000 PAV :7000 CU :10000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 07/04/2020

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au09/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:906038/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: CORPORATE RENT DATE 09/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0348 TBM

USAGE EFFECTTF:TM16

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 17000 Ar 39 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 43 000 TVA Ar 8 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 51 600**