

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIANOMENTSOANIAINA TOJO FABRICE  
**ADRESSE :** FARATSIHO/0343995442, **Tél.** 034 18 566 44  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6034TBF**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER :** **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 865870/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 02/10/2021**