DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RATAVILAHY JEAN PIERRE MARCEL
ADRESSE: LOT VF 03 AMBOVONY SUD ANTSAHAVOLA-, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5337TAC

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 2650

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 909433/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 12/01/2022