## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** EDOUARDINE MARIE FABIENNE **ADRESSE**: MANAMBY MAHABO, **Tél**. 0341130386 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **5736UD** 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2910

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

-----

RECU N°: 911332/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS