DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABEIATOANA FELIX ADRESSE : ANKOFAFALAHY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4806FC

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2820

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0

PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000
TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 873975/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A POSER
- MECANISME D'EMBRAYAGE DEFECTUEUX

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS