## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RABENANTOANDRO JEAN MARCEL} $$ ADRESSE: LOT II E 22 BJ AMBATOKARANANA, Tél. $$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $6375TM$$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2210

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 935183/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/12/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : CHAN KANG LOI Corine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(08/01/2022)