## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANIRINA LALA PERLIN
ADRESSE: LOT II B 95 L AMBATOMAINTY/034 63 980 34, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4412TAH

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2190

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 905180/ANT/004/SUR SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 14/11/2021