

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RATSITOHANANTSOA NIRINA THEODORE
ADRESSE : LOT 072 B 90 ANDREFATSENA, **Tél.** 0331 6 260 34
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7323TBB**

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : **Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

RECU N° : 867505/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : Ar 34 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto
Jacques Aimé
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 04/11/2021