## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 910797/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 12/11/2021

**NOM**: RAVAOARISOA NIRINA BAKOVOLOLONA

**ADRESSE**: LOT 02/01 163 AVARATSENA 0325061796 **TELEPHONE**:

**PROFESSION**: MENAGERE

NUM IMM : 3107TAF MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : SOAVINANDRIANA ITASY

GENRE : TCP TYPE : KMJRD37 CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:571085

PLACE ASSISE: 18 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3879675

PTC :3000 PAV :1660 CU :1340

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: TBR NR CARTE VIOLETTE: 211506 DELIVREE LE: 16/08/2017

NR LICENCE: 05709VR10017 DELIVREE LE: 26/08/2020

**PATENTE**: 133352/2019 **ANI**: **APTITUDE**: **APTE Visite** du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

Validité de circulation jusqu'au 12/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

\_\_\_

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 910797/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

De : RAVAOARISOA NIRINA BAKOVOLOLONA DATE 12/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3107TAF

USAGE EFFECTTF :TBR

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 18 PTC 3000 Ar 9 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 13 000 TVA Ar 2 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 15 600**