

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAMIANDRISOA DANIEL**

**ADRESSE : LOT BE 6 ANTOETRA, Tél. 0340815955**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2931FD**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1310

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 925166/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VERIFIER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard<br>Victorien<br>Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA | APTITUDE : <b>INAPTE</b><br><br><b>Délai de réparation accordée : 2 MOIS 29/01/2022</b> |  |
|---|---|--|