



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 911722/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RAVOROMBATO MIHARIVELO

ADRESSE : LOT 077 C MALAZA ANTOVONTANY

TELEPHONE :

PROFESSION :CHARGE D'ETUDES

NUM IMM : 7528TU

MARQUE :SUZUKI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : TD01V

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:300204

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :588744

PTC :1615

PAV :1180

CU :435

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :12/11/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2018

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :NARIZO Etera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7528TU**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1615

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**