## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL-TOLIARA

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862399/TLR/008/SUR\_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

**NOM**: ONN-PNNC SEECALINE-PRIMATURE

ADRESSE: LOT III M 39 ANOSY TELEPHONE: 0325095007

PROFESSION:-

NUM IMM : 9608TAMMARQUE :NISSANCOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : CJUD22ZOCARROSSERIE :PLATEAUSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :13N°SERIE DU TYPE:093076

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 261575

PTC :2760 PAV :1764 CU :996

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 23/04/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/04/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiaina Sylvain Le Chef de Centre

**Opérateur** :RANDRIANASOLO Gisette Sapina **Validité de circulation jusqu'au28/03/2022** 

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :862399/TLR/008/SUR SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**SANFIL-TOLIARA** 

De: ONN-PNNC SEECALINE-PRIMATURE DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9608 TAM

**USAGE EFFECTTF**:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2760 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0