DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONIAINA SYLVIE

ADRESSE: LOT A II 11 BIS MANDROSOA ILAFY-0332582043, Tél.

0338017080

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0163TBD

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1680

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 926902/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Opérateur: RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS