## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOSON

ADRESSE: MENABE FKT LOVAINJAFY, **Tél.** 033 09 945 41 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **5024TAD** 

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 5000

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 14 000
TVA: Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMBOHIMANDROSO - ANTANANARIVO

RECU N°: 918356/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 20/11/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- VITRES DES PORTIERES A COMPLETER
- POIGNETS PORTES INT A POSER
- PARE BRISE CASSEE
- PNEU ARR D LISSE
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 20/01/2022