DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAZAFINIAVO SAHONDRA} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT 156 B AVARABOHITRA-, T\'el. 0344539309 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{8680TS} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1670

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

RECU N°: 863656/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- FEU DE POLICE NUL
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS