



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870270/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : MOANA JACQUELINE

ADRESSE : MATSABORY AMBATOLOAKA

TELEPHONE : /

PROFESSION :AIDE SOIGNANTE

NUM IMM : 5038DF

MARQUE :RENAULT

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : VP

TYPE : BAOFOG

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:...16049128

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1625

PAV :1055

CU :570

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 05/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPCE ARINOSY Marcellin

Le Chef de Centre

Opérateur :BIFA AHIDA LINDA

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5038DF

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1625

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400