DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920170/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

NOM: BEZANDRY LUCIA

ADRESSE: AZ91 KI/A ANTANDROKOBY 0340643099 TELEPHONE:

PROFESSION:GERANTE

NUM IMM : 3883TAL MARQUE :LAND ROVER COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: SALLDVB786A CARROSSERIE: BREAK
SOURCE D'ENERGIE: GASOIL PUISSANCE: 10 N°SERIE DU TYPE: 728737
PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 18PO6834A

PTC :2550 PAV :1870 CU :680

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:920170/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: BEZANDRY LUCIA DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3883TAL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 2550 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**