DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANIRINA TOJO JEAN CHRISTOPHE **ADRESSE** : LOT 01 BIS ANKORONDRANO ANDRANOMAHERY, **Tél**. 0344660040

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4329tn

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 980

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 924414/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE
- FUITE ESS/GAS OIL AU MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(26/12/2021