

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONDRA SOA HARRY S LALAINA
ADRESSE : LOT VL 19 BA TER ANDRONDRABE, Tél. 0340931203
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5477TAU

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2910

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 925068/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 29/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FERMETURE MALLE ARR A REPARER
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- REFLECTEURS PHARES G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 29/12/2021