## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIANIRINA HERY LALAINA **ADRESSE**: LOT IVD 91 C ANTANETY SUD, **Tél**. 0340715435 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **8969TBE** 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

**RECU N°: 871003/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS