

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ZOLIHARINISOA IRENE**

**ADRESSE : LOT G II 15 AMPATSY SOAMANANDRARINY 0331163293,  
Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6030TAG**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1290

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908399/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/12/2021)**