## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 914822/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

**NOM**: ANDRIANJARIHANTA HARIMIZA

ADRESSE: OOJ 31C ANKERANA ANKADINDRAMAMY TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 0109TAL MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: ANTANANARIVO 0341100884

GENRE : VP TYPE : HO1Y24 CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:269239

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 317929

PTC :1595 PAV :1085 CU :510

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1994

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/05/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 17/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:914822/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**ALASORA - ANTANANARIVO** 

De : ANDRIANJARIHANTA HARIMIZA DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0109TAL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1595 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**