## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & ANDRIATSIFERANA RAVALOMISA \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT II S 43 BIS D ANJANAHARY, T\'el. - \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{6648TS} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TV

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1140

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 905114/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 08/01/2022