

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMAMPANDRY LANDY

ADRESSE : LOT II G1C MAHAMASINA SUD, Tél. 0340717164

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1320TBL**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2405

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924959/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 29/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS 03/12/2021