

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMAMONJISOA PIERRE GILBERT 0344937083  
**ADRESSE :** VOLAMENA AMBALAKELY LALANGINA, Tél. 0344675926  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2278FC**

**USAGE EFFECTIF:** CU

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA

**RECU N° : 864548/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/09/2021

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE  
CLEMENTINE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**