



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868933/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RANJALAHY RASOLOFOMANANA JUSTIN

ADRESSE : LOT 4 217 M MERIMANJAKA -0340753466

TELEPHONE :

PROFESSION :PROFESSEUR EN MEDECINE

NUM IMM : 6473TBG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NM81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U...015285

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2450

PAV :1770

CU :680

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/10/2019

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au10/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6473TBG

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2450

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400