

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: DADAMO DOMINIQUE**  
**ADRESSE : TANAMBE, Tél. 0344353229**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6927AE**

**USAGE EFFECTIF: TMTPEPS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2475

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

**RECU N° : 862640/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date : 28/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- FUMEE EXCESSIVE
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- FUITE ESS/GAS OIL AU MOTEUR
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VERIFIER
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- AXE AMORTISSEUR ARR G EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 1 MOIS 28/10/2021</b>	