DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{array}{c} \textbf{De:} \ ANDRIANARIVONY \ ROVANIAINA \ TAHINA \ MODESTE \\ ADRESSE: \ LOT \ V \ Q \ 1 \ TER \ AMBOHIMIANDRA, \ \textbf{T\'el.} \ - \\ Pour \ visite \ technique \ avec \ ou \ sans \ carnet \ du \ v\'ehicule: \ \textbf{5715TL} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1240

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 924120/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PHARE G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5JOURS(30/11/2021)