## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 864762/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/09/2021

**NOM**: RAMINOSOA NAIVOHARY NDIMBY

ADRESSE: LOT B 479 ANDOHARANOFOTSY TELEPHONE: 0343730366

PROFESSION:/

NUM IMM : 4771TAK MARQUE :MAZDA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : TCP TYPE : SKY021 CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:106283

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 831808

PTC :2820 PAV :1570 CU :1250

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2001

**USAGE EFFECTIF**: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: 61654 **DELIVREE LE**: 28/05/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/05/2021

PATENTE: / ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMINOSOA NAIVOHARY NDIMBY DATE 30/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4771 TAK

**USAGE EFFECTTF** :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: PTC 2820 Ar 15 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 17 000 TVA Ar 3 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 20 400**