DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 924484/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: FRANCINE SOFIA

ADRESSE: LOT I V B 07 AMBOHIMANALA **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 8196TAG **MARQUE**: TOYOTA **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: BXA11AWMGK **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE **PUISSANCE: 10** N°SERIE DU TYPE:0098586 **PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3S2000048

PTC:1750 **PAV**:1150 CU:600

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1997

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 08/08/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au26/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:924484/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: FRANCINE SOFIA DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8196TAG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1750 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0