

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABODOMALALA NOMENJANAHARY AGLANTINE
ADRESSE : LOT 230 L 19 BIS AMBODISAHA, Tél. 0344764818
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2154TR

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2660

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO**

RECU N° : 868741/ANT/027/SUR_SITE/2021

Date : 04/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FONCTIONNEMENT TABLEAU DE BORD A REPARER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTOMAHEFA Josoa
Opérateur : NY ANDO Miary Sandy

APTITUDE : INAPTE

**Délai de réparation accordée : 1MOIS 04
NOVEMBRE 2021**