



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868478/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RAVAOARISOA MARIE AUGUSTINE

ADRESSE : LOT III F 127 TER ANTOHOMADINIKA CENTRE ANTANANARIVO TELEPHONE : /

PROFESSION :SECRETAIRE

NUM IMM : 9817TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3U105721

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2430

PAV :1740

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPCE ARINOSY Marcellin

Le Chef de Centre

Opérateur :BIFA AHIDA LINDA

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9817TBL****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2430

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400