



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 916143/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 18/11/2021

NOM : RAVAOSEHENO JUSTINE

ADRESSE : LOT LHV 58 LEHILAVA AMBOHITRIMANJAKA

TELEPHONE : 0340131218

PROFESSION :COIFFEUSE

NUM IMM : 4419TBA

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANANRIVO

GENRE : CAM

TYPE : 814/42

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :13

N°SERIE DU TYPE:***5278055

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :24553

PTC :8850

PAV :2700

CU :6150

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1971

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au18/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4419TBA

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8850

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 30 000