

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFINDRAVOLA NIRINA MARCELLINE  
**ADRESSE :** LOT B 47 ANTONGOMBATO MAHITSY, Tél. 0343701057  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **0437TBJ**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3000

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER :** **Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

**RECU N° : 912194/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 15/11/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- VITRE PORTIERE AV/ARR CASSE
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.  
ALAIN  
Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 JOURS**