## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: FONG SANIA JULIE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{VILLA MARTHE BD JOFFRE P.32/11, T\'el. 0330655494} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3101AG}$ 

**USAGE EFFECTIF: VL** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2910

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 904667/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS