

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: LIANG SULI**

**ADRESSE : LOT II V 68 AMBODIROTRA, Tél. 0345904501**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1976TU**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2490

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 867481/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 3MOIS 04/01/2022**