DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933483/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: RANDRIANASOLO NOROVOHANGY

ADRESSE : LOT 2 ANKADITOHO TELEPHONE : -

PROFESSION:/

NUM IMM : 9882TA MARQUE :SUZUKI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : JTD54VO CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:293959

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :1995 PAV :1475 CU :520

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 07/12/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 933483/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RANDRIANASOLO NOROVOHANGY DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9882TA

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1995 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**