DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RAKOTONDRASOA NIAINA BENJAMIN \\ \textbf{ADRESSE:} LOT 311/3704 AMBODIHARANA, T\'el. 0344176518 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \textbf{6708FE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 931713/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS