

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 875597/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

De: DIMBINDRATSIMBA LUCIEN

ADRESSE : LOT 130/3609 BESOROHITRA 0348796279, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6337FB

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1410

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 13 200

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FILTRE A AIR A POSER
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 20 JOURS