

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASAHOLINIRINA SABINE

**ADRESSE :** LOT 0211 F 0240 SECT 3 AMBOHIMANDAMINA, Tél.  
0324066555

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7862MC**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 919476/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**