

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANASOLO RICHARD**

**ADRESSE : LOT IAF 23 ANTANETIBE, Tél. 034 51 107 73**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1092TBL**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1130

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 916987/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date : 19/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard  
Victorien  
Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 19/01/2022**